PEOPLE HAVE PRIORITY

Co je třeba vědět – optimální hygienická údržba a péče

Příprava **chirurgických** přímých/kolénkových násadců a chirurgických motorů W&H

POKYNY K PŘÍPRAVĚ

Tato doporučení pro hygienickou údržbu a péči platí zejména pro přímé/kolénkové násadce a chirurgické motory W&H.

Převodové nástroje s tímto symbolem lze tepelně čistit a dezinfikovat v termodezinfektoru.

Převodové nástroje a dentální motory s tímto symbolem jsou schváleny pro doporučené sterilizační postupy.

Data Matrix Code. Při příslušném vybavení usnadňuje identifikaci a zpětné vysledování výrobku, stejně jako průběh a proces hygienické péče.

Všeobecné pokyny

> Nezapomeňte prosím, že po každém ošetření se musí převodové nástroje a chirurgické motory okamžitě vyčistit a dezinfikovat!

> **Doporučuje se použít ochranný oděv (rukavice, brýle a příp. ústní roušku) odolný proti zátrhům.**

> **Dodržujte podrobné údaje v návodu k použití výrobce.**

> Pro převodové nástroje a chirurgické motory W&H používejte certifikované a přezkoušené dezinfekční prostředky a dodržujte příslušné dávkování a dobu působení. Použité dezinfekční prostředky nesmí obsahovat chlór.

> Společnost W&H doporučuje použití demineralizované vody.

Přímé a kolénkové násadce	Chirurgické motory

1 PŘÍPRAVA/PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE 1

Vyjměte rotační nástroje z upínacího systému. Stáhněte přímé/kolénkové násadce z motoru.
Rozložitelné přímé/kolénkové násadce demontujte.

Stáhněte chirurgický motor s kabelem z řídicí jednotky.
Nasaďte na chirurgické motory kryt motorku.

Silné znečištění odstraňte pomocí dezinfekčních kapesníčků (které na sebe neváží bílkoviny).

2 ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ 2

Ručně: Čištění pod tekoucí demineralizovanou vodou (< 38 °C). Poté osušte savým hadříkem a vzduchovou pistolí.

Ručně: Čištění pod tekoucí demineralizovanou vodou (< 38 °C). Poté osušte savým hadříkem a vzduchovou pistolí.

Strojově: Pokud vidíte tento symbol, můžete převodové nástroje čistit a dezinfikovat v termodezinfektoru.

3 DEZINFEKCE 3

Ručně: Dezinfekce ostřikem nebo otřením dezinfekčním roztokem nebo dezinfekčním kapesníčkem.

Ručně: Dezinfekce otřením dezinfekčním roztokem nebo dezinfekčním kapesníčkem.

Při použití plošného dezinfekčního prostředku dodržujte pokyny výrobce.

4 MONTÁŽ 4



Sestavujte pouze součásti přístroje se stejnými sériovými čísly.

Při sterilizaci s programem sušení:
Sejměte kryt motorku.
Při sterilizaci bez programu sušení:
Použijte kryt motorku.

5 MAZÁNÍ 5

Ručně: Namažte Service Oil F1 a se správným adaptérem a otřete savým hadříkem.
Strojově: Mazání pomocí jednotky Assistina 301 plus a správného adaptéru.

Chirurgický motor je bezúdržbový.

6 STERILIZACE/SKLADOVÁNÍ 6

K invazivnímu ošetření musí být převodové nástroje a motory sterilizovány v zabaleném stavu a musí být použity sterilní.
Sterilizaci převodových nástrojů a motorů W&H je možné provést takto:

> Parní vakuová sterilizace třídy B
> Parní vakuová sterilizace třídy S

Společnost W&H doporučuje sterilizaci třídy B podle normy EN 13060.
Skladování: Používejte obal na sterilní nástroje nebo přístroje skladujte tak, aby byly chráněny před kontaminací.

20270 SCZ Rev. 000
12.01.2011

Bližší informace naleznete na stránce wh.com/hygiene

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1, 5111 Bürmoos, Austria, t +43 (0)6274 6236-0, f +43 (0)6274 6236-55, office@wh.com